

Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

Beitrag von „bejai“ vom 29. Dezember 2020 um 23:40

so update

So auch mit kat ab keine Gasannahme. Hatte beide saugrohrklappen noch mal ab. und wieder dran. Stellglieddiagnose saugrohr 20 80% Bank 1 und 2

VTG 20 und 80 %

Kein Fehler im Steuergerät.

leerlauf rund ohne nebengeräusche ohne geruch und qualm.

Gssgeben ohne erfolg nur leerlauf.

Hilfe

Gerald