

Sporadischer Ausfall der Elektroniksysteme und des Combielements im Fahrzeug

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 3. Januar 2021 um 10:02

Ja genau Masse sammelt sich dort in einen verschrumpften sammelpunkt wo leider Feuchtigkeit rein kommt