

Telefon auf Bluetooth umstellen

Beitrag von „IngoM“ vom 22. Januar 2021 um 07:02

Hallo Edale,

was genau soll denn umcodiert worden sein?

Wie schon hier mehrmals erwähnt: Die neueren PFSE Steuergeräte werden im T1 von VCDS oder sonstigen OBD-Tools nicht erkannt !