

# **VW V10 TDI springt im warmen Zustand nicht mehr an**

**Beitrag von „Christian1987“ vom 25. April 2021 um 11:43**

Hallo liebe Touareg Gemeinde.

Ich bin neu hier und stelle mich erstmal vor.

Mein Name ist Christian bin 33Jahre alt und fahre seid 4Wochen einen 7L V10 TDI BLE Bj. 07 mit 200 TKm auf der Uhr und er befindet sich in einem sauberen und technisch guten Zustand ohne Wartungsstau.

Nun zum Problem:

Im kalten Zustand springt er problemlos an, ob mit Schlüssel oder Starterknopf. Im warmen Zustand, ca. nach 30min im Stand springt der Motor nicht mehr an. Der Anlasser bekommt für ca. 1 Sek. die Freigabe zum starten, mehr nicht.

Mit VCSD ausgelesen, dort steht nur im Fehlerspeicher kein Zugriff auf Batteriemangament.

Habe darauf hin, nach top eines Mechaniker den Sensor G28 Motordrehzahlsensor gewechselt, ohne Erfolg.

Alle 10 PDE sind ok, die kann ich ausschließen.

Wer kann mir bitte weiterhelfen?

Gruß Christian