

# AFS ohne Funktion

Beitrag von „Reggy182“ vom 21. Februar 2022 um 17:58

Hallo Touareg-Freunde,

So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und benötige Hilfe...

AFS Fehlermeldung lächelt mich täglich an. Der linke Scheinwerfer schwenkt nicht mehr nach links/rechts. Vcds meldet aber den Fehler 02628 - Sensor für Schwenkmodulposition; rechts.

Fehler löschen funktioniert. Stellglieddiagnose lässt beide Scheinwerfer in alle Richtungen schwenken. Nach 10 Minuten kommt die Meldung aber wieder.

Wo soll ich nun suchen? Links oder Rechts?

Feuchtigkeit ist keine vorhanden. Stecker sehen ebenfalls gut aus.

Im linken Scheinwerfer hört man ein „knacken“ wenn der Fehler gelöscht ist. Außerdem hat dort das Xenon-Licht das Schwächeln angefangen.

Jemand eine Idee? 🤔