

3.2 Vr6 stirbt nach 10-15 Sekunden ab

Beitrag von „coala“ vom 21. März 2022 um 08:12

[Zitat von stehie96](#)

Hallo liebe Gemeinde,

Und zwar hab ich folgendes Problem bei meinem Vw Touareg 3.2 VR6 [...]

Servus,

in deinem Profil hast du als Fahrzeugtyp "7P" eingetragen. Meines Wissens nach gab es die von dir hier beschriebene Motorisierung aber nur beim Ur-Touareg, dem 7L. Hast du dich beim Motor vertippt oder bei der Angabe des Fahrzeugs?

Grüße

Robert