

Schlagendes Geräusch Kaltstart V8 TDI

Beitrag von „coala“ vom 17. Juli 2022 um 11:33

[Zitat von GüntherK](#)

Probier mal vor dem Starten 2x die Zündung an und aus zu machen. Nach dem Zündung Einschalten 5sec. warten, dann aus und nochmal an. Dann erst starten. [...]

Servus,

was soll diese Prozedur denn - technisch betrachtet - bewirken? Also was genau soll da passieren?

Grüße

Robert