

Nockenwellenpositionssensor defekt

Beitrag von „CH_Touareg_V8“ vom 22. Juli 2022 um 16:09

Ein Kollege ist Mechaniker und mein Motor „klappert“ dezent, laut VCDS ist Nockenwellenpositionssenor Bank 2 defekt und dieser Kollege meinte nun das ich die Kette tauschen MUSS wenn es klappert 😞