V10 TDI Bordspannung Klemme 30 - unplausibles Signal -

Beitrag von „TouaregDD“ vom 3. Oktober 2022 um 16:35

Hallo Zusammen,

habe beim 2008er V10 TDI in der Zentralelektrik einen Fehler:

00668 Bordspannung Klemme 30 - unplausibles Signal - Sporadisch

Selbst wenn ich den Fehler lösche kommt er unmittelbar wieder.

Bei laufendem Motor habe ich direkt am Generator (LiMA) 14,2 V gemessen am Starthilfe + und an der Batterie direkt unter dem Sitz und im Kofferraum sind es 13,6V.

schon mal vielen Dank für eure Antworten! 😊