

VW V10 TDI springt im warmen Zustand nicht mehr an

Beitrag von „Dex v10“ vom 13. Oktober 2022 um 09:12

dass problem habe ich auch beide bateri neu und wider gleiche problem dann habe ich den Relais für Batterieparallelschaltung - J581geweksellt. und der problem wahr wek. bin auch kfz mechatronika und kenne mich richtig gutt aus