Ölablassschraube undicht und Abhilfe

Beitrag von „coala“ vom 13. Oktober 2022 um 10:50

Servus zusammen,

es ist ja keineswegs so, dass VW den Wechsel des Dichtrings nicht in der Arbeitsbeschreibung vorschreiben würde:

Bitte reinigen Sie die M24 Ölablassschraube und setzen einen neuen Dichtring auf. Die Ölablassschraube M14 mit integriertem Dichtring muss immer ersetzt werden. ⇒ Ersatzteilkatalog ETKA

Quelle: Volkswagen AG "Instandhaltung genau genommen", Ausgabe 09/2014

Wenn das unterlassen wird, dann ist das schlichtweg Pfusch und über Probleme im Anschluss braucht man sich dann nicht wundern.

Grüße

Robert