

# **V6 TDI 286 PS BJ.2021 R-Line springt nicht an, harte Bremse**

**Beitrag von „zimbotom“ vom 12. Dezember 2023 um 17:55**

Hallo zusammen,

ich war krank und melde mich deshalb erst jetzt. Der Fehler ist nicht mehr aufgetreten, vermutlich musste das System nach dem Wandleraustausch erst genug Unterdruck aufbauen. Nun scheint es wieder dicht zu sein.

Grüße Tom