IQ Matrix Scheinwerfer von innen beschlagen

Beitrag von "coala" vom 8. Januar 2024 um 10:59

Servus Carsten,

das ist schon tatsächlich relativ ausgeprägt. Ein leichter Beschlag ist ja - je nach Witterungsbedingungen - normal, bei deinem Fahrzeug stellt sich mir jetzt die Frage, ob das eine Ausnahmesituation war, oder aber mehr oder minder regelmäßig so aussieht?

Nachdem das aber beidseitig recht ähnlich aussieht, gehe ich eher von ungünstigen Umgebungsbedingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit dass zwei Scheinwerfer defekt sind, dazu noch mit identischem Fehlerbild, ist alleine schon enorm unwahrscheinlich.

Grüße

Robert