

# Elektrische Sitzhöhenverstellung ungleichmäßig

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 24. März 2024 um 13:14

Hallöchen,

bei meinem neuen alten ist mir jetzt aufgefallen, dass die Höhenverstellung der Sitzfläche "eigenartig" ist.

Zuerst geht beim Fahrersitz zuerst die rechte Seite hoch, und kurze Zeit später, fährt dann auch die linke Seite hoch.

Runter ist die linke Seite zuerst unten, und die rechte Seite zieht dann nach.

Hat das schon jemand gehabt und hat nen Tipp, was das Problem ist?

Grüße

Alex