

## 4.0 TDI Kontrollleuchte nach Sportluftfilter Einbau

Beitrag von „coala“ vom 16. März 2025 um 10:41

[Zitat von Aquamarinblau](#)

[...] Es könnte sein dass der Luftstrom zu groß ist [...]

Servus,

als *das* wird es sicher nicht sein 🤔. Entweder das genaue Gegenteil oder die verbreitete Problematik mit mitgerissenem Öl, welches dem Luftmassensensor nun mal überhaupt nicht gut tut. Ich halte überhaupt nichts von diesen "Sportluftfiltern", der serienmäßige Motor produziert damit kein einziges PS mehr als mit den Serienfiltern. Wie soll das auch gehen? Kompletter Nonsens bei einem serienmäßigen Turbo-Motor bei normalen Luftdrücken.

Ich würde den hoffnungslos überteuerten Kram zurückschicken, so lange es noch geht.

Grüße

Robert