Einstellung "Sport" bei Luftfederung

Beitrag von "Touareg69" vom 13. April 2005 um 21:48

So, wieder alles in Ordnung. Der Drehschalter war defekt. Jetzt funktioniert er aber wieder. Allerdings gibt es mir schon zu denken, dass kein Warnhinweis erfolgte. Laut dem Meister senkte sich das Fahrzeug nicht mehr automatisch auf "Sport" ab. Halte ich für bedenklich. Kann ich allerdings ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Jörg