

Wandlung

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 12. Mai 2005 um 00:07

Hallo Sandro

Hab da mal ne Frage an Dich

zum Beispiel zu Punkt 9.

Habe meinen Dicken jetzt seit Februar 2005 und habe diese Sägezahnbildung auch.

So bei 3000 km das erste mal bemerkt, jetzt habe ich 7800 runter.

War das nach der Achsvermessung und neun Einstellung okay?

Und was ist mit Deinen abgefahrenen Reifen passiert?

9. Sommerreifen an Vorderachse zeigen bereits nach 2500 km Sägezahnbildung (Profilauswaschung) ebenso Winterreifen Achsvermessung wurde durchgeführt und Achse neu eingestellt

und zu Punkt 25.

habe auch dieses knarzende Geräusch,

gib mir da doch einen tipp was ich machen kann

25. knarzende Mittelarmlehne

dann zu Punkt 27.

das macht meiner nicht sporadisch sonder immer ??????????????

27. Coming Home Funktion schaltet Licht beim Öffnen am Tag an sporadisch

Dann habe ich noch ein heulendes Geräusch so bei 35 - 45 km/h und hin und wieder bei 60-70 km/h. Kommt irgendwie aus dem hinteren Bereich des Fahrzeugs. ???????

Hatte bis jetzt noch keine Zeit zum 😊 zu fahren

Ist schon schade mit Deinem Dicken, da denkt man das ist ein supi Auto und dann sowas.

Danke für Deine Antwort

Gruss Karl