

# Regensensor

Beitrag von „Sandokahn“ vom 27. Dezember 2005 um 16:26

Zitat von hansasel

Falls die Regenlichtsensoren 1K0 955 559 N oder 1K0 955 559 M eingebaut sind, erscheint im Bordnetzsteuergerät folgender Fehlereintrag:

1520 008

Sensor für Regen - und Lichterkennung - G397

unplausibles Signal

sporadischer Fehler

Ursache

Synchronisationsfehler zwischen Regensensor und Bordnetzsteuergerät.

Serien-Lösung

Modifizierter Regenlichtsensor

ab Fg.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D088000

ich weis nicht, warum sich eure werkstätten da immer so schwer tun. es gibt zu dieser beanstandung ganz klare reperatur anweisungen. das ist doch immer leicht verdientes geld für den 😊 , bekommt doch alles vom werk bezahlt und dem kunden ist geholfen. anscheinend habe sie genug geld 😏

Alles anzeigen

So wurde mir geholfen ,hab aber trotzdem die Kiste gewandelt 🙄🙄