Es klackert in der Mittelkonsole (Heizungsregler?)

Beitrag von "Manitux" vom 6. Januar 2006 um 17:08

Hmm...

Wenn da Bosch motoren drin sind, hätte ich so 'ne idee:

Wir haben in einer firma früher Bosch stellmotoren eingesetzt, die hatten als anschlagabschaltung so eine art thermosicherung.

Kompakte Verstellantriebe VMC

(Die mit der anschlagsicherung sind da leider nicht dabei, aber ich denke es sind die modelle)

Wenn der motor in den anschlag gefahren ist, ist der strom so hoch gestiegen, dass eine selbstheilende sicherung ausgelöst hat. Das hat nur geklappt, wenn das zahnrad am motor(getriebe) nicht durchgerattert ist.

Dann war es natürlich auch so, dass die thermosicherung bei kalten temperaturen garnicht oder erst viel später ausgelöst hat. Da war einiges an streuung....

---> Wenn du ein anderes "klimaprogramm" wählst, müßten die motoren doch in die andere richtung laufen. Vielleicht ist das zahnrad da noch heile.