

Fehlermeldung "Leutweitenregulierung"

Beitrag von „HPS“ vom 30. Januar 2006 um 17:10

Hallo,

die Fehlermeldung habe ich auch manchmal. Im linken vorderen Federbein soll ein Fühler sitzen, der den Neigungswinkel misst. Dieser Fühler spinnt wohl ab un dan. Da sonst alles funktioniert, lass ich den Fühler bei der nächsten Inspektion austauschen, die ist bei meinem Dicken bald fällig. Das Teil soll so um die 90€ kosten.

Gruß HPS