

# Mehrfach geplatzter Krümmer

**Beitrag von „andreas“ vom 9. August 2004 um 22:47**

Hallo Zusammen,

ich glaube nicht, das es am Tuning liegt. Die angegebenen Öltemperaturen sind normal. Bei etlichen anderen Modellen aus dem Hause VW gabs schon Probleme mit den Lagern für die Motorhalterung, dann können Resonanzen entstehen, die zu Schwingungsrissen führen.

Ist 'nen Versucht wert, würde mal etwas pokern. 😊

Gruß  
andreas