

Belegung der Sicherungen

Beitrag von „andreas“ vom 19. April 2006 um 22:47

Ups, danke für den Tipp mit dem Update, 
das kann dann gleich mit gemacht werden, wenn dem Touareg der Linksdrall abgewöhnt wird.


Die Sicherungen im Wasserkasten und unterm Sitz sind ja eindeutig beschrieben, und für das ABS und ESP auch nicht so bedeutend.

Die zu niedrige Bordspannung verunsichert mich allerdings, bei den beiden letzten Starts kam nämlich immer die Meldung "Klimaanlage aus" im MFD, auch schaltete sich die

Innenbeleuchtung sehr schnell aus. Nachtigall, ick hör dir trappsen. 

Gruß
andreas