Siemens S65 am Armaturenbrett

Beitrag von „dummytest“ vom 24. Oktober 2006 um 17:47

[Zitat von Luis959](#)

Die neu erworbene Schale vom 😊 hat die Bezeichnung "... mit MFL-Bedienung". Somit können die Lenkradtaster nicht das Unterscheidungsmerkmal sein.

Habe ich also die UHV bei mir im Dicken oder die reine 6030i-Variante? Wie kann man das feststellen?

Wie groß ist der Aufwand um die S65-Schale an der reinen 6030i-Variante zum Laufen zu bringen? Geht das überhaupt? 😞

klebt bei dir das rote Dreieck auf der Halterung (ohne Schale!!)