

Reifen fahren sich ausen ab.

Beitrag von „WILLI65“ vom 26. Oktober 2006 um 00:47

Hey,

mal wieder was neues:

Nachdem bei uns vorne Sägezahn (4400tkm) festgestellt wurde,
Fahrzeug vermessen und neu eingestellt wurde,
die Reifen von hinten nach vorn gewechselt wurden.....

und nun nach weiteren 3000tkm, also nun 7400tkm erneut Sägezahn da ist, haben wir
anlässlich auch des zu erwartenden Winterwetters Grabber AT 2 aufgezogen.

Haben aber alles beim 😊 schriftlich festhalten lassen.

VW hätte jetzt gerne Bilder vom Sägezahn, ausserdem wollen sie den Fahrstil,
Durchschnittsgeschwindigkeit, Verhältnis : Autobahn, Land und Stadt,

Langzeitdurchschnittsverbrauch etc. pp. 🚗 Übrigens ist unser
Langzeitdurchschnittsgeschwindigkeit "nur" 48 kmh!!

Die kennen doch das Problem!!!

Wir wissen nicht wie wir den Sägezahn am besten Fotographieren sollen.....

Unser 😊 weiss es auch nicht!!!

Gibt es noch andere Lösungen?