Ausfall Bi-Xenon etc..

Beitrag von "dreyer-bande" vom 22. November 2006 um 15:28

Zitat von Dieter131 Hallo, ist doch irgendwie seltsam warum immer rechts ?? Habe den T. jetzt im 14. Monat und einmal Komplettaustausch rechts. Das kann ja ansich nur noch konstruktionsbedingt sein. Gruß Dieter Alles anzeigen

Also, konstruktionsbedingt geht nicht.

Bei meinem Dicken war es links.

Trotz Austausch wurde der Fehler nie behoben.

Daher ging er auch u.a. mit defektem Licht zurück an den Händler, so wie er zu mir gekommen ist.

Gruß