

Ladedruck Magnetventil ausser Sollbereich P0046

Beitrag von „R171“ vom 23. Juni 2010 um 14:43

Hallo zusammen,
heute trat an meinem V6 TDI DPF (2005) folgender Fehler auf:
P0046 Ladedruck Magnetventil ausser Sollbereich

Was ist denn da genau kaputt und was kommt an Reparaturen / Kosten auf mich zu ?

Schon mal Danke für Eure Infos
Grüße aus BW