

Kein Radioempfang

Beitrag von „Maik_V8“ vom 21. Februar 2019 um 19:25

Hallo,ich habe ein RNS2 CD und kein Radioempfang mehr.
Laut Fehlerspeicher ist Fehlercode 00856 Antenne am Radio 011Unterbrechung
was bedeutet das?Antennenverstärker defekt oder Kabelbruch?
Wo sind die Antennen verbaut beim 71 Baujahr 2003.
Hat jemand eine Idee?

Beitrag von „docjoga“ vom 1. März 2019 um 01:36

Hallo Maik,
das muss nicht unbedingt sein.
Hattest du das Radio ausgebaut?
Die Fakra Antennestecker sind nicht sehr robust, beim Wiedereinbau rutschen sie auch gerne mal ab.
Du hast drei Antennenanschlüsse, blau für GPS und die anderen beiden unten seitlich für die Antennen.
Ich würde erstmal die Stecker kontrollieren.
Einbauort der Antennen (müssten vier sein), sind glaube ich alle unterm Dachhimmel vorne sowie hinten.
Die Verstärker sind in den Seitlichen Fächern unterhalb der Fenster verbaut.
Hoffe das hat weitergeholfen

Gruß docjoga

Beitrag von „Maik_V8“ vom 1. März 2019 um 05:52

Hallo docjoga,
danke für den Tipp,es war tatsächlich ein Stecker der nicht richtig gesessen hat am Radio.
Das blöde war,ich habe erst die Verkleidungen abgebaut und dann am Radio geschaut.
Gtuß Maik