

# 00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht

Beitrag von „Rbrkci“ vom 8. April 2019 um 00:30

Hallo liebe Community!

Ich bin auf der suche nach euer Untersützung!

Lt. VCDS 15.7.1 stimmt etwas mit der Elektronik nicht ich habe leider nach tagelangem suchen auf nichts hilfreiches gekommen.

Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen - Fehlercode: 00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht

Und zwar, bei den STG: Schalttafeleinsatz/ Diagnoseinterface und Komfortsystem

Das Problem ist bei mir -> Spontan funktioniert meine Scheibenwischer/Blinker/Hupe usw. nicht...

Anbei der LOG:

Sonntag,07,April,2019,20:21:28:01249

VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 10 x64

VCDS Version: DRV 15.7.1.0

Datenstand: 20151007

<http://www.Ross-Tech.de>

-----  
-----

Fahrzeugtyp: 7L (6N0)

Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 46 56 68 76

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7xxxxxxx Kilometerstand: 259040km

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000 OK

03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010 Fehler - 03-Bremsenelektronik

04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000 OK

05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000 OK

08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000 OK

09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000 OK  
15-Airbag -- Status: i.O. 0000 OK  
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000 OK  
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010 Fehler - 17-Schalttafeleinsatz  
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000 OK  
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010 Fehler - 19-Diagnoseinterface  
22-Allrad -- Status: i.O. 0000 OK  
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000 OK  
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010 Fehler - 46-Komfortsystem  
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000 OK  
56-Radio -- Status: i.O. 0000 OK  
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000 OK  
68-Wischerelektronik -- Status: i.O. 0000 OK  
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000 OK  
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000 OK

-----  
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine  
Teilenummer SW: 070 906 016 DE HW: 070 906 016 DE  
Bauteil: R5 2,5L EDC 000SG 2543  
Revision: --H07--- Seriennummer: VWX3Z0I1855148  
Codierung: 0000172  
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111  
VCID: 56A44A13E203BC8E57-515A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.  
Readiness: 0 0 0 0 1

-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25E1.clb  
Teilenummer SW: 7L0 907 379 P HW: 7L0 614 517 C  
Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0304  
Revision: 00H53001  
Codierung: 0001282  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 46849A5335A30C0E27-8012

1 Fehler gefunden:  
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30  
000 - -  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 01100000

Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 3  
Verlernzähler: 170  
Kilometerstand: 259046 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2019.04.07  
Zeit: 02:05:11

Umgebungsbedingungen:

Anzahl: 128  
Anzahl: 4353  
Anzahl: 294  
Anzahl: 2053

-----  
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl  
Teilenummer SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D  
Bauteil: Kessy 6850  
Revision: 00H22072 Seriennummer: VWX3Z0I1855148  
Codierung: 0000234  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 2A5CCEE381FBC86E23-807E

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX  
Bauteil: ELV XXXX

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine  
Teilenummer: 7L6 907 043 AD  
Bauteil: CLIMA/AC 0721  
Betriebsnr.: WSC 00160 219 174472  
VCID: 75E62D9F18C5D7967E-8020

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V2.clb  
Teilenummer SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF  
Bauteil: J519 2002  
Revision: -0004--- Seriennummer: -----

Codierung: 61000100380094080000000000000000  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 00084C4B5707E23E5D-8054

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 15: Airbag Labeldatei: 7L0-959-655.lbl  
Teilenummer SW: 7L0 959 655 A HW: 7L0 959 655 A  
Bauteil: J234\_08 VW8T 0270  
Revision: 92013027 Seriennummer: 003C60002ZKZ  
Codierung: 0012344  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 3B72FBA77E6141E648-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl  
Teilenummer: 7L6 953 549 F  
Bauteil: J527 3601  
Codierung: 0010001  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 428C8643198B302E0B-8016

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7L6.lbl  
Teilenummer SW: 7L6 920 876 HW: 7L6 920 876  
Bauteil: J285 KOMBI-INST. 9833  
Revision: KHH05V44  
Codierung: 0007101  
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111  
VCID: 79FE21AF30DDB3F61A-802C

1 Fehler gefunden:

00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 170

Kilometerstand: 259046 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2019.04.07  
Zeit: 02:04:48

-----  
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl  
Teilenummer: 7L6 815 071 G  
Bauteil: Standheizung E1MAC 0425  
Codierung: 0000000  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 3664EA9341439C8EB7-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-7L.clb  
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 876  
Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 9833  
Codierung: 55E2E78940056002  
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111  
VCID: 70E81C8B63A7F2BEAD-8024

1 Fehler gefunden:  
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht  
011 - Unterbrechung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 01101011  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 170  
Kilometerstand: 259046 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2019.04.07  
Zeit: 02:04:48

-----  
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl  
Teilenummer: 0AD 927 755 BH  
Bauteil: TRANSFERCASE 2126

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 020C46435E0BF02E4B-513C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl  
Teilenummer: 7L6 959 933 A  
Bauteil: 4N HSG 0601  
Codierung: 0000065  
Betriebsnr.: WSC 38334 001 1048576  
VCID: 40888C4B1087223E1D-4B32

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 N  
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 6304

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 N  
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 6304

Subsystem 3 - Teilenummer: 7L6 959 703  
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0202

Subsystem 4 - Teilenummer: 7L6 959 704  
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0202

1 Fehler gefunden:  
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht  
011 - Unterbrechung

-----  
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\3B7-035-1xx-56.lbl  
Teilenummer SW: 7L6 035 195 B HW: 7L6 035 195 B  
Bauteil: Radio DE2 0009  
Revision: 00006000 Seriennummer: VWZ4Z4J7312250  
Codierung: 0001400  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 326CD683AD2B80AE9B-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb  
Teilenummer: 7L6 955 119 B  
Bauteil: J400\_\_ Front Wiper 5301  
Codierung: 0001392

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 397EE1AF705D73F65A-806C

Bauteil: RLS nicht vorhanden  
Codierung: 00000000  
Betriebsnr.: WSC 31414

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!

Teilenummer: 7L0 919 283 F

Bauteil: 0K Einparkhilfe 1108

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 397EE1AF745D73F65A-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende------(Dauer: 02:14)-----

---

### **Beitrag von „coala“ vom 8. April 2019 um 08:32**

Servus,

Angaben um welches Fahrzeug und Baujahr es sich handelt, sowie eine aussagekräftige Überschrift, die sind nie verkehrt, zumal das Thema im allgemeinen Bereich erstellt wurde. Da man dem Scan immerhin entnehmen kann, dass es sich um den Typ 7L handelt, verschiebe ich das Thema mal in das passende Unterforum.

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „pe7e“ vom 8. April 2019 um 09:12**

zunächst:

du hast gesehen dass du nicht nur diesen einen Fehler hast??

**Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7L6.lbl**  
**Teilenummer SW: 7L6 920 876 HW: 7L6 920 876**  
**Bauteil: J285 KOMBI-INST. 9833**  
**Revision: KHH05V44**  
**Codierung: 0007101**  
**Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111**  
**VCID: 79FE21AF30DDB3F61A-802C**

**1 Fehler gefunden:**  
**00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht**  
**011 - Unterbrechung**  
**Umgebungsbedingungen:**  
**Fehlerstatus: 01101011**  
**Fehlerpriorität: 2**  
**Fehlerhäufigkeit: 1**  
**Verlernzähler: 170**  
**Kilometerstand: 259046 km**  
**Zeitangabe: 0**  
**Datum: 2019.04.07**  
**Zeit: 02:04:48**

Ich tippe auf einen Kabelbruch an einem Kabel der Lenksäule - zumindest in Verbindung mit deiner Aussage "Scheibenwischer/Blinker/Hupe fallen sporadisch aus". Mach doch nochmal den Test mit VCDS und schlag das Lenkrad zu einer Seite und dann nochmal zur anderen Seite ein. Bzw, mal die Verkleidung am Lenkrad entfernen und an den Kabeln rütteln und die Stecker rein und wieder raus.

zum anderen Thema:

**"Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl**  
**Teilenummer: 7L6 959 933 A**  
**Bauteil: 4N HSG 0601**  
**Codierung: 0000065**  
**Betriebsnr.: WSC 38334 001 1048576**  
**VCID: 40888C4B1087223E1D-4B32**

**Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 N**  
**Bauteil: Tuersteuergeraet FS 6304**  
**Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 N**  
**Bauteil: Tuersteuergeraet BF 6304**  
**Subsystem 3 - Teilenummer: 7L6 959 703**  
**Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0202**  
**Subsystem 4 - Teilenummer: 7L6 959 704**  
**Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0202**

## **1 Fehler gefunden:**

### **00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht**

#### **011 - Unterbrechung"**

Ich tippe auf einen Kabelbruch zu einem Türsteuergerät (meist Fahrertür). Lässt sich auch ganz gut testen: Mit VCDS das Türsteuergerät prüfen. Dann die Tür aufmachen und nochmal prüfen. Dann mal am Übergang des Kabels Zwischen Tür und Karosserie ordentlich wackeln. Dann sollte sich das Fehlerbild ändern.

---

## **Beitrag von „Todi“ vom 11. April 2019 um 11:59**

Servus,

zu aller Erst möchte ich dir ein update deiner VCDS-Software empfehlen. Du arbeitest mit einer Uralt-Version und Datenstand aus 2015.

es ist durchaus möglich, dass die Fehlerdokumentation in der aktuellen Version deutlich verbessert/ergänzt wurde und dich so dem Fehler näher bringen kann.

Die Erklärungen zum Kabelbruch Lenksäule/Türsteuergerät wären allerdings auch für mich plausible/mögliche Fehlerursachen.

Gruß

Todi

---

## **Beitrag von „Sierrakiller“ vom 24. Februar 2020 um 07:55**

Hallo zusammen!

Ich weiss, das hier ist schon etwas älter. Aber ich hab diesen Fehler auch eingetragen. Allerdings funktioniert bei mir, soweit ich es feststellen konnte, alles, wie es soll.

Meine Frage wäre, ob es evtl. an dem getauschten FSE- Steuergerät liegt. Das lässt sich bei mir nicht ansprechen, da es ja kein originales mehr ist, sondern eine Version, die auch mit den neuen Äpfeln klar kommt

Schöne Grüsse

---

## Beitrag von „Björn“ vom 24. Februar 2020 um 18:50

Nein, davon sollte die o. g. Fehlermeldung nicht kommen.

Und die Äpfel kommen mit der alten FSE nicht klar. 😊