

# Leichter Ölfilm am turbinenrad vom Turbolader normal?

**Beitrag von „ardapal27107“ vom 9. April 2025 um 10:27**

Moin moin ,

hab nach ner längeren Fahrt mal die ansaugung vom Lader abgenommen um Mal zu checken ob alles passt dabei ist mir aufgefallen das ein leichter Ölfilm um den turbinenrad liegt . Ist das ganze normal ?

Leistung ist voll da und ich muss auch dazu sagen das ich davor etwas kräftiger Gas gegeben habe sofern das eine Rolle spielt .

PS: ist der passiv Lader vom 4.0TDI heute in der Früh war es weniger als aufm Bild