RNS 510: Undokumentierte Tastenkombinationen

Beitrag von „HillRider“ vom 28. Oktober 2007 um 21:27

Reset des Navis:
die folgenden Tasten gleichzeitig drücken:
VORWÄRTS / RÜCKWÄRTS / INFOANSAGE
(also beiden Tasten ganz oben links und Taste ganz oben rechts)

Führt ein Reset aus; es gehen nur die Einstellungen für die Navianzeige (Helligkeit usw.) verloren (Werkseinstellung); HDD-Inhalt, Zielspeicher etc. bleibt erhalten.

SW-Update erzwingen (setzt Update-CD vorraus):
die folgenden Tasten gleichzeitig drücken:
VORWÄRTS / RÜCKWÄRTS / SETUP

Service-Menu-Radio:
SETUP Taste einige Sekunden gedrückt halten