Probleme RNS 510

Beitrag von „Max A.“ vom 19. November 2007 um 17:29

Hallo Kollegen
Fahre seit 1,5 Jahren einen R5 Touareg Baujahr Mai 2005, mit der Navigation MFD 2 CD Version. Habe in der " Guten Fahrt " gelesen vom neuen RNS 510 und war begeistert.In verschiedenen Foren vom unkompliezieten Einbau des Gerätes gelesen.
Nun habe ich mir das Gerät bestellt und heute eingebaut ging ganz gut, den Doppelstecker der Antenne habe ich mir besorgt und wie beschrieben den Pin 2 und 3 vertauscht zum Anschluß des Wechsler. Wechsler funktioniert. Habe aber trotzdem einige Probleme wo ich eure Hilfe brauche.
1: Nach dem Einbau funktioniert die Anzeige vom Navi nicht mehr im Display und am Multifunktionslenkrad kann das Radio auch nicht mehr bedient werden.
2:Das Gerät geht nicht mehr über die Zündung an und aus und das Navi geht ca. alle halbe Stunde von selber aus.
3:Kann die Route eingeben wird auch angezeigt aber die Route wird nicht angesagt
(habe die DVD Westeuropa) die Bedienungsanleitung lag dem Gerät nicht bei und muß beim Händler seperat angefordert werden. Vielleicht hat jemand die Anleitung als PDF Datei. Danke im voraus.
Gruß Max