Fahrwerk Bremsassistent ESP Werkstatt

Beitrag von „Porto“ vom 9. Juni 2008 um 22:56

Diese Kombination von Anzeigen hatte ich auch. Der Fehler war nie zu lokalisieren. Erst als die Fehlermeldung dauerhaft auftrat, ließ sich ein ABS-Sensor als Fehlerquelle finden.
Es kann aber auch einfach ein softwareproblem sein. Da hilft ein Update.