Erfahrungsbericht nach 20.000 KM

Beitrag von „Blackhawk“ vom 13. Dezember 2008 um 22:31

Hallo Jörg,

Das Geräusch kann aber auch von der Kofferaumabdeckung bzw. Trennnetz kommen