ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „charlywestie“ vom 8. Januar 2009 um 20:16

Hallo zusammen,

es ist ja erschreckend wie viele T's davon betroffen sind. Bei mir war es auch irgendwie um -10 Grad. Werde am WE nach St. Moritz und da ist es dann garantiert kälter, mal schauen was sich ergibt. Nur das mit den Bremsen mit "Eigenleben" find ich schon mal ein extremes Sicherheitsrisiko, hatte ich zum Glück so noch nicht. Ich werde dieses aber bei uns im Hause direkt mal ansprechen. Könnte sein das es mit der aktiven Bremshilfe zu tun hat und hier ein Sensor ne Macke hat. Würde einiges erklären: die ESP Leuchte, die ruckelnden Schaltvorgänge und letztendlich das abruppte Bremsen ohne vorgängiger Vollbremsung.

Bin ja sonst begeistert vom Dicken, aber das Problem ist ein weiteres Teilchen im Elektronikpuzzle der Touaregbaureihe.

schöne Grüsse

Charly