rechter Navi-Drehknopf wackelt stark

Beitrag von „Patty“ vom 18. Januar 2009 um 23:27

So, unser gebrauchter V6 ist nun bei uns und wir freuen und riesig. Ein paar kleinere Mängel sind uns dann aber doch noch aufgefallen, z.B.:

Der rechte Drehknopf des RNS2 CD wackelt stark. Liegt das nur am Knopf oder ist da wohl innen was gebrochen? Kann man den einzeln tauschen, wenn es denn am Knopf liegen sollte oder evtl. die Welle/Lagerung innen? Funktionieren tut er recht normal, es ist nur ziemlich schwierig, präzise die Buchstaben bei der Adresseingabe anzuwählen.