# Luftfahrwerk, ESP, Bremsassistent ausgefallen / DRINGEND!

## Beitrag von „noti“ vom 24. August 2009 um 21:22

Der erste Fehler dürfte ein sporadischer Fehler des Lenkwinkelsensors sein.

Der 2. Fehler scheint ein statischer (dauerhafter) Defekt in der elektrischen Schaltung des 1. Transmitters (Geber) des Bremsdruckes zu sein.

**Leider kann ich das technisch nicht beurteilen und ist daher ohne Garantie**.

ups..., da war schon wer schneller 🙂