Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X

Beitrag von „Humvee“ vom 10. Oktober 2009 um 20:38

[Ice-T](#)

Hier musst du codieren

STG Radio(Navi) Byte3 Bit1 setzen (Microfondiagnose auf aktiv setzen nur wenn orig.von Werk)

Byte7 Bit0 nicht setzen (MFA verbaut) weiss nicht warum aber nicht setzen !

Byte7 Bit1 nicht setzen (Sprachbedienung inaktiv)

Byte7 Bit2 nicht setzen (Geschwindigkeitsschwelle Zieleingabe aktiv)

Byte7 Bit3 nicht setzen (Geschwindigkeitsschwelle Spracheingabe aktiv)

Byte7 Bit7 setzen (Kommunikation Schalttafeleinsatz Bedien-Anzeige Protok.)

So jetzt RNS Rebooten

STG PFSE xxx?xxx ? müsste "0" sein ---eine 6 setzen (=für *Taste Lenkrad)

Jetzt sollte alles gehen über das RNS, die PFSE ist dann ausser Funktion