Kofferraumklappe Gasdruckdämpfer tauschen

Beitrag von „juma“ vom 21. Dezember 2009 um 21:18

Servus,

> Zitat von Holz
>
> Habe heute meinen T-reg aus der Werkstatt abgeholt, und der Werkstattmeister meines Vertrauens verriet mir, daß der Dachhimmel nur im hinteren Bereich abgesenkt worden sei. Demontiert worden ist: die c-Säulenverkleidung und alle dahinterliegenden Verkleidungen(also Richtung Kofferraum).
> Habe natürlich sofort alle 4 Dämpfer wechseln lassen, wobei sich im nachhinein herausstellte,daß nur ein Dämpfer von der Heckscheibe defekt war.
> MfG
> Holz
>
> Alles anzeigen

sei so gut und stell mal bitte die Positionen der Rechnung (inkl. der ET-Nr.) hier rein...da kann sich bestimmt der ein oder andere noch Informationen abgreifen!