Wischerproblem

Beitrag von „PoldyA4“ vom 20. Februar 2010 um 15:29

> Zitat von Strandvogt
>
> Moin zusammen,
> nachdem auch meine Wischerblätter "rubbelten" und die Wischleistung nicht mehr so toll war habe ich mir ebenfalls die BOSCH AEROTWIN 942S geleistet und montiert. Seitdem habe ich mittig zwischen beiden Wischflächen etwa auf der halbven Höhe der Scheibe eine Handteller große Fläche die gar nicht mehr ewischt wird. In der Werkstatt meines Vertrauen sagte man mir: "Das gibt es häufiger bei den Aerotwin-Wischern".
> So ganz kann ich mich nicht mit der Aussage anfreunden
>
> Hat jemand von Euch eine Erklärung?
>
> Grüße aus Brunsbüttel
> Strandvogt
>
> Alles anzeigen

Hallo Strandvogt,

erstmal herzlich wilkommen

Lese mal den Beitrag von vorne oder nutze die Suche. In diesem Beitrag ist aber schon fast alles genannt.

Viele Grüße
PoldyA4