Endlich angekommen; und schon :-(((

Beitrag von „Gorilla“ vom 13. März 2011 um 20:53

[Zitat von EzioS](#)

Nach 60tkm mit falschem Öl, haben die Kurbelwellenlager möglicherweise einen weg. Die Möglichkeit der Endoskopierung besteht, so kann man den Zustand der Plasmabeschichtung der Hubräume begutachten.

Hi T-Fan,

wow man das tut mir leid!!!

Aber vielleicht versuchst du zumindest über das Autohaus, dass diese Endoskopie von denen übernommen wird, mit dem Erg. falls was nicht i.O. ist, du gleich zum Anwalt gehst....ansonsten puhhh....die Geschichte von Ezios usw kennst du oder?!?

Aber wie auch geschrieben wurde, kann auch nix passiert sein!!!!

Grüße