Einbruch ins Auto....

Beitrag von „Arndt“ vom 30. Juni 2011 um 21:47

Das Steuergerät für die FSE (unter dem Beifahrersitz) muss auch getauscht werden. Liegt bei ca. 700 Doppelmark.