Wasserleck vorn rechts

Beitrag von „bejai“ vom 2. September 2011 um 17:13

Nabend

Brauche mal hilfe!!!!!!!!!!

Mein Treg leckt vorn rechts Wasser. Riecht nach Scheibenreinigung.

Sind die Hubzylinder der SWR (Schein werfer reinigung) ein Verschleißteil?

Können die undicht werden ?

welcher andere passt falls Undicht?

Oder reißen die Wasserbehälter?

Und wie kriegt man die raus?????????????

Fragen über Fragen.

Danke