Fahrwerkfehler Werkstatt, ESP aus

Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 13. Oktober 2011 um 16:16

Hallo,

wenn ich es richtig gesehen habe gibt es den Lenkwinkelsensor nur mit Rueckstellring und Schleifring bei VW. Kosten, so um €210.
Für MJ 2006 wäre das hier die Teilenummer: 8E0 953 541 E

Die Inspektionskosten sind ja ganz schön happig. War das ein Preis mit Öl oder ohne?