Anhängekupplung Problem Touareg R5 Baujahr 10/2007

Beitrag von „noehan“ vom 14. Februar 2012 um 10:46

Servus Robert,

sorry meinerseits, habs ein bisschen falsch geschrieben, natürlich habe ich bei einer Seite der Heckleuchte (an der Dose) keinen Strom. Ist ja Problem Nr. 1.
Problem Nr. 2 ist, daß beim Betätigen der Bremse die Blinker mitleuchten.
Alles andere funktioniert problemlos (auch die Blinker).

Gemessen wurde zuerst mittels einfachem Spannungsprüfer und anschließend auch mit prof. Multimeter. Spannungsabfall im Betrieb müsste ich sicherheitshalber noch mal prüfen.
Ich melde mich diesbezüglich noch mal.
Bezüglich Steuergerät ist es mir natürlich auch schon in den Sinn gekommen, ein anderes zu probieren, aber dieses müsste ich neu bestellen und vermutlich sind elektrische Bauteile (spez. Steuergeräte) von der Rückgabe ausgeschlossen? Im Endeffekt, wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben.

Danke Dir und
Schöne Grüße!

Hannes