Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a

Beitrag von „Humvee“ vom 16. März 2012 um 21:21

Hallo Peter,

es gibt 2 modifizierte 3810a Versionen. Mit der einen kann es zu Problemen kommen.
Aber als erste Möglichkeit, nochmal neu brennen, zurück auf die 1300 und dann wieder auf die 3810.