Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a

Beitrag von „Humvee“ vom 18. März 2012 um 00:03

Zitat von kurbler

war gerade am Auto wie schaut den die Codierung aus für TV und in welchen Steuergerät ist es im Radio?! Hab es im VCDS nicht gefunden hab dann auch dann los müssen

Bin auch gerade schnell zum bhf gefahren und die RFK hat direkt nach Start funktioniert und nach 4km beim einparken zuhause hat sie auch funktioniert, mal sehen!!!

Du musst im STG 19 auf TV-Tuner verbaut ein Häckchen in der langen Codierung machen.

Das mit der RFK kommt schon meiner Vermutung nahe mit den längeren Standzeiten/Batterie, das sie funktioniert solange die Spannung nicht einen gewissen Wert unterschreitet.

Werde mir mal ein Messgerät reinhängen und beobachten bei welchem Wert die RFK die Probleme macht.