Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a

Beitrag von „juma“ vom 18. März 2012 um 10:16

Servus,

[Zitat von Humvee](#)

[...]Wie sieht das bei euch aus ? Habt ihr das sporadisch öfters oder auch erst nach längerer Standzeit ?[...]

ja, habe das bei meinem auch beobachtet. Kommt bei mir auch öfters vor. Allerdings habe ich Originalteile "verfüttert".

Somit selbst da als "normal" zu bezeichnen. Allerdings muss ich zugeben, dass mir das egal ist und ich mich dann halt mal umdrehe. Einzig beim Ankuppeln des Anhängers ist es ärgerlich, wenn das Signal nicht kommt.

Ein Auskuppeln und erneutes Einkuppeln bringt manchmal allerdings bereits wieder das ersehnte Bild...🙄