Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a

Beitrag von „juma“ vom 18. März 2012 um 16:09

Servus,

[Zitat von Humvee](#)

Hallo Uli,

hast du bei dem Problem ein schwarzes Bild oder tut sich gar nix, wenn das bei dir auftritt.

es tut sich nichts. Es bleibt die Oberfläche von vorher. Wie wenn der Impuls des eingelegten Rückwärtsgangs nicht interpretiert/aufgenommen werden kann.