7l6035456 --> 7l6035456b

Beitrag von „Herbie01“ vom 4. August 2012 um 14:23

Hallo ich hatte das ähnliche Problem, aber nur mit dem Lautsprecher in der rechten Tür, bei mir war der Stecker in der A-Säule korrodiert, das hat die Werkstatt leider nicht gefunden, so das ich auch einen zweit Verstärker in Reserve habe.

da hilft nur selbst suchen, es liegt nicht am Can Bus, glaube ich zumindest nicht.

Gruß
Herbie 01