G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)

Beitrag von „Humvee“ vom 31. Dezember 2012 um 18:16

Denke schon, das das den Fehler beheben wird.
Und der Tausch ist halb so wild.